

Note Méthodologique : be atex

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Service essentiel pour sécuriser les installations en atmosphères explosibles (ATEX).
- Répondre à des exigences réglementaires strictes et améliorer la conformité.
- Protéger le personnel, les équipements et l'environnement.
- Intégrer la prévention ATEX dans la stratégie globale de gestion des risques.

Point clé : La cartographie des zones ATEX et un plan d'action priorisé constituent le cœur des livrables de la mission.

Objectifs de la mission

- Fournir un diagnostic précis et fiable des installations exposées.
- Assurer la conformité aux directives et textes applicables (directive ATEX, Code du travail, arrêtés).
- Identifier les zones à risque et évaluer les mesures techniques/organisationnelles.
- Proposer un plan d'action concret et hiérarchisé.
- Réduire les risques d'accident grave et renforcer la sécurité des travailleurs.
- Mettre en place un suivi et un reporting adaptés.

Périmètre / livrables attendus

- Diagnostic initial avec cartographie des zones ATEX.
- Revue documentaire et vérification de conformité (directive 2014/34/UE, Code du travail, arrêtés spécifiques).
- Plan d'action priorisé (court, moyen, long terme).
- Recommandations techniques et organisationnelles, y compris besoins de formation.
- Rapport complet de mission et rapports de suivi.
- Mise à jour des procédures et de la documentation de conformité.
- Appui au suivi post-mission et à la préparation des contrôles/audits.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial

- Collecte d'informations techniques, observation sur site, examen des documents existants.

- Identification des équipements/process susceptibles d’atmosphère explosive.
- Résultat : cartographie précise des zones à risque.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des documents de conformité, procédures internes, rapports antérieurs.
- Vérification de la conformité (directive 2014/34/UE, Code du travail, arrêtés).
- Résultat : état de conformité et écarts prioritaires.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action

- Formulation de recommandations opérationnelles et techniques.
- Hiérarchisation selon impact et faisabilité (CT/MT/LT), intégrant formations et mises à niveau.
- Résultat : plan d’action priorisé et opérationnalisable.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Suivi régulier, coordination des actions et audits périodiques.
- Mise à jour des documents/rapports de conformité, assistance en cas d’incident.
- Résultat : amélioration continue et maintien durable de la conformité ATEX.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée indicative	Jalon / livrable
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Rapport de diagnostic préliminaire
Analyse réglementaire	1 semaine	Revue documentaire et conformité
Plan d’action	2 semaines	Recommandations et actions correctives
Suivi & accompagnement	À définir selon besoin	Rapports de suivi et plan d’amélioration

La durée totale varie de quelques semaines (sites simples) à plusieurs mois (sites complexes/multiples zones ATEX). Interventions possibles sur site, à distance ou en format mixte.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans d’installation et schémas des zones.
- Fiches techniques des équipements.
- Procédures internes et documents de conformité existants.
- Rapports d’incidents/événements antérieurs.
- Certifications et attestations en vigueur.
- Accès aux installations pour visites et observations terrain.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Suivi régulier de la mise en œuvre et reporting clair/continu.

- Audits périodiques pour contrôler l'efficacité des mesures.
- Mise à jour des documents et rapports de conformité.
- Vérification de la conformité au cadre réglementaire (directive ATEX, Code du travail, arrêtés).
- Assistance post-mission et coordination des actions correctives.
- Préparation et facilitation des contrôles/audits des autorités compétentes.
- Démarche d'amélioration continue pour la pérennité des résultats.