

Note Méthodologique : directive atex

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Service de conseil pour sites exposés aux atmosphères explosives (ATEX).
- Assurer la conformité réglementaire et la sécurité des installations.
- Prévenir les risques d'inflammation/explosion et optimiser la gestion des risques.
- Approche adaptée aux spécificités de chaque entreprise et secteur industriel.

Point clé : La visite de site est indispensable pour une évaluation précise des installations et pratiques.

Objectifs de la mission

- Diagnostiquer la conformité aux exigences ATEX.
- Identifier les zones à risque et évaluer les dispositifs de prévention existants.
- Définir un plan d'action priorisé et adapté.
- Renforcer la culture sécurité et l'organisation des interventions en zone explosive.
- Appui à la gestion documentaire, mise à jour des procédures, formation et veille réglementaire continue.

Périmètre / livrables attendus

- Rapport de conformité ATEX (constats, écarts, priorités).
 - Plan d'action priorisé et co-construit.
 - Recommandations techniques et organisationnelles.
 - Support à la mise à jour des procédures et de la documentation ATEX.
 - Suivi de la mise en œuvre et reporting régulier.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial

- Visite et analyse des installations, pratiques et procédures; entretiens avec responsables/opérateurs.
- Identification des zones ATEX et collecte d'informations sur les substances en cause.
- Résultat: diagnostic de maturité et points de vigilance prioritaires.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des évaluations de risques, plans de zonage, dossiers techniques, procédures, rapports d'inspection.

- Vérification de la conformité aux normes européennes et nationales; identification des non-conformités.
- Résultat: cartographie des écarts réglementaires.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action

- Rapport détaillé avec recommandations priorisées.
- Co-construction du plan d’action: gestion des risques, mise à niveau des équipements, formation, procédures.
- Résultat: plan d’action pilotable et adapté au site.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Suivi régulier de la mise en œuvre; reporting et coordination des intervenants.
- Révision périodique des documents/procédures et veille réglementaire continue.
- Résultat: pérennisation de la conformité ATEX.

Planning / durée / jalons

Durée globale: variable selon la taille et la complexité; mission généralement étalée sur plusieurs semaines, mixant interventions sur site et travail à distance.

Jalon / Étape	Format	Durée indicative	Résultat clé
Diagnostic initial	Présentiel sur site + échanges	Variable (mission sur plusieurs semaines)	Diagnostic de maturité et zones ATEX identifiées
Analyse documentaire	À distance + réunions	Variable	Écarts et non-conformités recensés
Recommandations & plan d'action	Ateliers de co-construction	Variable	Plan d'action priorisé et pilotable
Suivi & accompagnement	Mixte (site + distance)	Variable (revues périodiques)	Mise en œuvre tracée et conformité pérennisée

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client

- Fournit les documents (évaluations de risques, plans de zonage, dossiers techniques, procédures, rapports d’inspection, audits).
- Facilite l’accès au site et mobilise responsables/opérateurs pour les entretiens et ateliers.
- Participe à la co-construction du plan d’action et à l’appropriation des recommandations.

Consultant

- Réalise le diagnostic initial et l’analyse documentaire/réglementaire.
- Produit le rapport de conformité, les recommandations et le plan d’action.
- Assure le reporting, le suivi régulier, la coordination des intervenants et la révision périodique des documents.
- Maintient une veille réglementaire continue.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Évaluations des risques et plans de zonage ATEX.
 - Dossiers techniques des installations et procédures d'exploitation.
 - Rapports d'inspection et résultats d'audits précédents.
 - Informations sur les substances inflammables/vapeurs/poussières utilisées.
 - Accès aux sites pour visite terrain et échanges avec les équipes.
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Démarche collaborative et progressive; plan d'action co-construit.
 - Ateliers et réunions de travail pour l'appropriation des recommandations.
 - Reporting et suivi régulier de la mise en œuvre.
 - Coordination des intervenants impliqués.
 - Révision périodique des documents techniques et procédures liées à la directive.
 - Veille réglementaire continue et, si besoin, audits complémentaires post-mission.
 - Format flexible (présentiel + distance) pour s'adapter au rythme opérationnel.
-