

Note Méthodologique : Signalisation en entreprise au Niger

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- La signalisation est clé pour la gestion des risques et la conformité réglementaire au Niger.
- Objectif: sécuriser sites industriels, commerciaux, administratifs et logistiques.
- Réduction des accidents et amélioration de la communication visuelle.
- Renforcement de la culture sécurité dans un contexte économique dynamique.

Point clé : La qualité et la compréhension des messages visuels sont essentielles pour prévenir les risques professionnels.

Objectifs de la mission

- Mettre en conformité et optimiser la signalisation de sécurité.
 - Réaliser un diagnostic exhaustif et identifier les non-conformités.
 - Formuler des recommandations: mise à niveau des panneaux, signaux adaptés, formation des utilisateurs.
 - Améliorer la compréhension/visibilité des informations, y compris en zones à risques.
 - Instaurer une gestion pérenne avec plan d'action, suivi et contrôles réguliers.
-

Périmètre / livrables attendus

- **Périmètre:** signalisation de sécurité sur sites au Niger (industriels, commerciaux, administratifs, logistiques).
 - Visites sur site, évaluation des dispositifs existants et des risques associés.
 - Analyse documentaire/réglementaire (procédures, plans d'évacuation, normes applicables).
 - **Livrables:** rapport de diagnostic et écarts; recommandations; plan d'action; propositions de procédures/outils pratiques; reporting de suivi.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial (2–5 jours)

- Visites sur site, observation des activités et dispositifs de signalisation.

- Entretiens et recueil d’informations auprès des utilisateurs.
- Résultat: état des lieux, points forts/faibles et premières priorités.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (1–3 jours)

- Étude des procédures internes, plans d’évacuation, documents de sécurité.
- Référentiel: Code du travail du Niger et normes/ISO applicables.
- Résultat: mesure de conformité et identification des écarts.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action (3–7 jours)

- Préconisations: mise à jour/création de panneaux, supports visuels, organisation et suivi.
- Planification: étapes, calendrier et ressources nécessaires.
- Livrable: plan d’action opérationnel.

Étape 4 : Suivi et accompagnement (durée variable)

- Appui à la mise en œuvre et suivi des actions.
- Reporting régulier au management, ajustements selon retours terrain.
- Résultat: pérennisation des dispositifs et amélioration continue.

Planning / durée / jalons

Phase	Description	Durée estimée	Format	Jalon clé
Diagnostic initial	Visites sur site, recueil d’informations terrain	2 à 5 jours	Présentiel	Rapport de diagnostic
Analyse documentaire	Examen des procédures, normes, plans de sécurité	1 à 3 jours	À distance / Présentiel	Note d’analyse réglementaire
Recommandations & plan d’action	Préconisations et planification des actions	3 à 7 jours	À distance / Présentiel	Plan d’action opérationnel
Suivi & accompagnement	Mise en œuvre, reporting et ajustements	Variable selon besoin	Présentiel et à distance	Rapports de suivi

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans de site et plans d’évacuation.
- Procédures de sécurité existantes et documents internes.
- Rapports d’accidents et fiches de sécurité.
- Liste des équipements et des zones à risques identifiées.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Reporting régulier au management durant la mise en œuvre.
- Suivi des actions et contrôles réguliers pour assurer la pérennité.

- Ajustements continus selon retours terrain et évolution réglementaire/opérationnelle.
- Ateliers de sensibilisation possibles pour l'appropriation par les équipes.
- Référentiel de conformité: Code du travail du Niger et normes internationales applicables (ex. ISO).